



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE TERRAPLANAGEM E PREPARO DE BASE

Obra: Execução de Base para Calçamento

Local: Estrada do Barreiro

Município: Ipuiuna/MG

Data: 10/03/2026

Responsável Técnico: Rubéns Dantas dos Santos Junior

1. OBJETIVO

O presente relatório tem como objetivo documentar, por meio de registros fotográficos, os serviços de **terraplanagem, regularização e execução da base e subleito**, visando a preparação adequada da via para futura execução de calçamento.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

- Regularização do subleito da via;
- Correção de níveis com uso de máquina patrol (motoniveladora);
- Transporte e lançamento de material pétreo (pedra);
- Espalhamento e conformação da base;
- Preparação final para receber o calçamento.

Foto 01 – Situação inicial da via



Estado inicial da regularização, de base adequada para pavimentação.



Foto 02 – Chegada do material



Caminhão transportando pedra destinada à execução da base para o calçamento, garantindo resistência e estabilidade ao pavimento.

Foto 03 – Lançamento da pedra na via



Descarregamento do material pétreo ao longo da via, distribuído de forma estratégica para posterior espalhamento e nivelamento.



Foto 04 – Atuação da máquina



Utilização da motoniveladora (patrol) para correção do nível da rua, promovendo o adequado caimento e uniformização da superfície.

Foto 05 – Espalhamento do material



Espalhamento da pedra realizado pela patrol, garantindo melhor distribuição e preparação da base para compactação.



DICON ARTEFATOS EM CIMENTO
Bloquetes, mourões, meio fio, lajes e outros
Tel.: (35) 9 9955-2953 / (35) 9 99585308
CNPJ: 24.481.804/0001-18 INSC. EST.: 002.733.648.00-80
DIOGO LELES DE SOUZA-ME

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os serviços foram executados conforme as boas práticas de engenharia, garantindo uma base adequada para a futura aplicação do calçamento, contribuindo para a durabilidade e qualidade da via.

RUBÉNS DANTAS DOS SANTOS JUNIOR –
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 212951/D