

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município: Ipuiúna/MG

Data do Relatório: **26/02/2026**

Programa: Conforme edital vigente

Projeto: Laura Ribeiro de Souza –

Prefeitura Municipal de Ipuiúna

Etapa: ☒ antes da realização da obra
☐ durante a realização da obra
☐ após realização da obra



FOTOGRAFIA 01

1) Localização: Rua Joaquim Antônio, Centro, Ipuiúna/MG

2) Data em que foi tirada a fotografia: 26/02/2026

3) Observações: Terreno parcialmente limpo, com vegetação esparsa e marcas de pneus, indicando início de terraplanagem. Ao fundo, edificações residenciais e igreja.



FOTOGRAFIA 02

1) Localização: Rua Joaquim Antônio, Centro, Ipuiúna/MG

2) Data em que foi tirada a fotografia: 26/02/2026

3) Observações: Paisagem rural com poste de energia inclinado, cercas e árvores esparsas. Indícios de infraestrutura básica existente.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTOGRAFIA 03

- 1) Localização: Rua Joaquim Antônio, Centro, Ipuiúna/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 26/02/2026
- 3) Observações: Área de solo exposto com tronco de árvore e restos de madeira. Fundo com colina gramada e cercada.



FOTOGRAFIA 04

- 1) Localização: Rua Joaquim Antônio, Centro, Ipuiúna/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 26/02/2026
- 3) Observações: Terreno amplo e limpo, proximidade com área urbana consolidada (casas e igreja).



FOTOGRAFIA 05

- 1) Localização Rua Joaquim Antônio, Centro, Ipuiúna/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 26/02/2026
- 3) Observações: Área aberta com marcas de pneus, fundo com cidade e igreja em destaque.



FOTOGRAFIA 06

- 1) Localização Rua Joaquim Antônio, Centro, Ipuiúna/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 26/02/2026
- 3) Observações: Área semi-rural, solo exposto com poste de madeira e fio elétrico. Casas ao fundo em colina suave.



FOTOGRAFIA 07

- 1) Localização Rua Joaquim Antônio, Centro, Ipuiúna/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 26/02/2026
- 3) Observações: Corte em encosta com solo vermelho exposto, sinais de movimentação de terra. Vegetação densa ao fundo..



FOTOGRAFIA 08

- 1) Localização Rua Joaquim Antônio, Centro, Ipuiúna/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 26/02/2026
- 3) Observações: Terreno amplo com marcas de pneus, fundo urbano com igreja e colinas verdes.



FOTOGRAFIA 09

- 1) Localização Rua Joaquim Antônio, Centro, Ipuiúna/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 26/02/2026
- 3) Observações: Área cultivada com plantas esparsas, fundo com árvores e casas.



FOTOGRAFIA 10

- 1) Localização Rua Joaquim Antônio, Centro, Ipuiúna/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 26/02/2026
- 3) Observações: Solo arenoso com marcas de maquinário agrícola. Fundo com colina gramada e mata densa.



FOTOGRAFIA 11

- 1) Localização Rua Joaquim Antônio, Centro, Ipuiúna/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 26/02/2026
- 3) Observações: Terreno semi-limpo com poste de energia central. Casas ao fundo em colina suave. Casas próximas.



FOTOGRAFIA 12

- 1) Localização Rua Joaquim Antônio, Centro, Ipuiúna/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 26/02/2026
- 3) Observações: Solo vermelho exposto, encosta gramada com cerca no topo. Vegetação esparsa.



FOTOGRAFIA 13

- 1) Localização Rua Joaquim Antônio, Centro, Ipuiúna/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 26/02/2026
- 3) Observações: Área ampla com marcas de pneus, fundo urbano com igreja e colinas verdes. Veículo estacionado ao fundo.



FOTOGRAFIA 14

- 1) Localização Rua Joaquim Antônio, Centro, Ipuiúna/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 26/02/2026
- 3) Observações: Área ampla com solo exposto e vegetação esparsa. Fundo urbano com galpões, casas e colinas verdes.



FOTOGRAFIA 15

- 1) Localização Rua Joaquim Antônio, Centro, Ipuiúna/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 26/02/2026
- 3) Observações: Área ampla com solo exposto com indícios de terraplanagem e vegetação esparsa. Fundo urbano com galpões, casas e colinas verdes.



FOTOGRAFIA 16

- 1) Localização Rua Joaquim Antônio, Centro, Ipuiúna/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 26/02/2026
- 3) Observações: Terreno parcialmente limpo, com vegetação esparsa e inclinação suave à esquerda. Presença de colina gramada com cerca e edificações residenciais ao fundo.



FOTOGRAFIA 17

- 1) Localização Rua Joaquim Antônio, Centro, Ipuiúna/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 26/02/2026
- 3) Observações: Área aberta com solo exposto e marcas de pneus, delimitada por encosta gramada cercada. Ao fundo, conjunto de casas em área urbana integrada às colinas verdes.



FOTOGRAFIA 18

- 1) Localização Rua Joaquim Antônio, Centro, Ipuiúna/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 26/02/2026
- 3) Observações: Solomisto de areia e terra, com vegetação baixa e marcas de maquinário. Encosta gramada cercada ao fundo, acompanhada por árvores e arbustos.



FOTOGRAFIA 19

- 1) Localização: Rua Joaquim Antônio, Centro, Ipuiúna/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 26/02/2026
- 3) Observações: Terreno amplo com marcas de pneus, inclinação suave e presença de construções ao fundo. Área em processo de preparação para obra.



FOTOGRAFIA 20

- 1) Localização: Rua Joaquim Antônio, Centro, Ipuiúna/MG
- 2) Data em que foi tirada a fotografia: 26/02/2026
- 3) Observações: Encosta gramada cortada, com solo exposto e sinais de movimentação de terra. Área inferior plana, com indícios de terraplanagem e vegetação esparsa.

Filipe Dantas

Assinado de forma digital por
Filipe Dantas
Dados: 2026.02.27 07:48:59-03'00'

Filipe Dantas Vieira e Souza – Crea 212760

ESSÊNCIA ENGENHARIA E ARQUITETURA – PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA

AILTON SILVA
SOUZA: 08786130641

Assinado de forma digital por
AILTON SILVASOUZA: 08786130641
Dados: 2026.02.27 07:48:59-03'00'

Ailton Silva Souza – Crea 254114

ESSÊNCIA ENGENHARIA E ARQUITETURA – PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA